


BR 1001

04~ 07

ダンパーのパーツ設定はありません。
修理対応いたします。



品番	品名	個数	定価	品番	品名	個数	定価
① ISP952	ベルト(2.5m)(2本1組)	1セット	¥1,260	⑧	バッテリーコード(+/- 各1本)	1セット	販売終了
② ISP682	ベルトフック(2ヶ1組)	1セット	¥168	⑨	プラグコード	1本	販売終了
③ ISP588	穴うめキャップ(4ヶ1組)	1セット	¥480	⑩	キー(キー番号を確認してください。)	1本	¥840
④	コードホルダー(7ヶ1組)	1セット	¥735	⑪ ISP94	取付セット(Uボルト1ヶ、ノブ2ヶ、プレート1ヶ)	1セット	¥787
⑤ ISP193	モール(2本1組)	1セット	¥525	⑫ ISP511	ノブ	1ヶ	¥210
⑥	コードガイド(4本1組)	1セット	¥525	⑬	取扱説明書	1部	¥315
⑦	配線コード(7m)	1本	販売終了				

※サポートブロックの設定はありません。


BR550/ BR560

BR570/ BR571

BR220

02~

ダンパーのパーツ設定はありません。
修理対応いたします。



品番	品名	個数	定価	品番	品名	個数	定価
①	キー(キー番号を確認してください。)	1本	¥840	⑥ ISP962	サポートブロック(2本1組)	1セット	¥7,350
② ISP952	ベルト(2.5m)(2本1組)	1セット	¥1,260	⑦ ISP94	取付セット(Uボルト1ヶ、ノブ2ヶ、プレート1ヶ)	1セット	¥787
③ ISP682	ベルトフック(2ヶ1組)	1セット	¥168	⑧ ISP511	ノブ	1ヶ	¥210
④ ISP193	モール(2本1組)	1セット	¥525	⑨	取扱説明書	1部	¥315
⑤ ISP588	穴うめキャップ(4ヶ1組)	1セット	¥480				

※BR570はサポートブロックが標準装備です。BR550の場合は、スライドキットが標準装備ですが、サポートブロック使用可能です。但し、スライドキットとの併用は不可です。BR560は、サポートブロックの設定はありません。