

# BR1000 BR1010


注) ナイトコブラ/ナイトコブラショートには  
サポートブロックの設定はありません。

取扱説明書 ¥315-

前後ダンパーは修理対応させていただきます(パーツ設定はありません)

ベルト  
ISP85  
2本1組  
¥1,260-


穴うめキャップ  
ISP588  
4個1組  
¥504-



ベルトクリップ  
ISP682  
2個1組 ¥168-

キー 1ケ  
¥840-  
キーNo.を確認  
してください。

モール  
ISP193  
2本1組 ¥525-



取付セット  
ISP94 ¥787-

'03~

# BR1001


注) パワーコブラには  
サポートブロックの設定はありません。

取扱説明書 ¥315-

前後アクチュエータ - は修理対応させていただきます(パーツ設定はありません)

取付セット  
ISP94 ¥787-

電装関係部品  
・配線コード(7m)  
¥3,150-  
・バッテリーコード  
+/-各1本  
¥2,100-  
・プラグコード  
¥1,575-  
・コードガイド  
4本1組  
¥525-  
・コードホルダー  
7個1組  
¥735-



ベルト ISP85  
2本1組 ¥1,260-

穴うめキャップ  
ISP588  
4個1組 ¥504-

キー 1ケ  
¥840-  
キーNo.を確認  
してください。



モール ISP193  
2本1組 ¥525-

ベルトクリップ ISP682  
2個1組 ¥168-

'04~