


BR160
BR403
BR404
BR603
BR604

ベルトフック ISP682 2ケ1組 ¥168-




ダンパーのパーツ設定は
ありません。
修理対応いたします。




キー 1ケ
 ¥840 -
 キーNo.を確認
 してください。

ベルト ISP85
 2本1組 ¥1,260 -



プロテクトシート 1枚
 BR40#用 ISP679 ¥3,937 -
 BR60#用 BRP5 ¥5,250 -




サポートブロック
 ISP74 BR60#系用
 2ケ1組 ¥6,720 -

取付セット ISP94
 ¥787 -
 (Uボルト×1ケ ノブ×2ケ プレート×1ケ)



サポートブロック
 BRP2 BR40#系用
 2ケ1組 ¥7,875 -




ノブ ISP511 1ケ ¥210 -

旧製品(~BR601系)のダンパーで交換可能なタイプのものは1本¥2,625-にて
 お取寄せいただけます(数量限定に付き在庫終了次第完売となります)。

'95 ~ '05

BR810
BR840
BR850

ベルトフック ISP682
 2ケ1組 ¥168 -



ベルト ISP85
 2本1組 ¥1,260 -




キー 1ケ
 ¥840 -
 キーNo.を確認
 してください。

ダンパー 1本
 ¥5,250 -
 ダンパーはネジ止めされて
 おります。



穴うめキャップ ISP588
 4ケ1組 ¥504 -

取付セット ISP94
 ¥787 -
 (Uボルト×1ケ ノブ×2ケ プレート×1ケ)



BR850系ルーフボックス『ジェネア』にサポートブロックは設定がありません。

'00 ~ '03