


BR714
BR743/ BR744
BR761/ BR764
 99~




ダンパーのパーツ設定はありません。
 修理対応いたします。

品番	品名	個数	定価	品番	品名	個数	定価
① ISP682	ベルトフック(2ヶ1組)	1セット	¥168	㊦ BRP7	サポートブロック(BR76#系)(2ヶ1組)	1セット	¥8,190
② ISP85	ベルト(2m) (2本1組)	1セット	¥1,260	㊧ BRP3	サポートブロック(BR74#系)(2ヶ1組)	1セット	販売終了
③ ISP94	取付セット(Uボルト1ヶ、ノブ2ヶ、プレート1ヶ)	1セット	¥787	㊨	キー(キー番号を確認してください。)	1本	¥840
④ ISP511	ノブ	1ヶ	¥210	㊩	取扱説明書	1部	¥315
⑤ ISP588	穴うめキャップ(4ヶ1組)	1セット	¥480				

※BR71#系用のサポートブロックの設定はありません。

BR1000
BR1010
 03~ 07

ダンパーのパーツ設定はありません。
 修理対応いたします。



品番	品名	個数	定価	品番	品名	個数	定価
① ISP85	ベルト(2m) (2本1組)	1セット	¥1,260	㊦ ISP94	取付セット(Uボルト1ヶ、ノブ2ヶ、プレート1ヶ)	1セット	¥787
② ISP682	ベルトフック(2ヶ1組)	1セット	¥168	㊧ ISP511	ノブ	1ヶ	¥210
③ ISP588	穴うめキャップ(4ヶ1組)	1セット	¥480	㊨	キー(キー番号を確認してください。)	1本	¥840
④ ISP193	モール(2本1組)	1セット	¥525	㊩	取扱説明書	1部	¥315

※BR1000及びBR1010には、サポートブロックの設定はありません。